


STAROSTA PSZCZYŃSKI



**POWIAT
PSZCZYŃSKI**



Pszczyna, dnia 20.03.2018r.

OR-I.0003.4.2018

**Pan
Zdzisław Grygier
Radny Powiatu Pszczyńskiego**

W uzupełnieniu pisma nr OR-I.0003.4.2018 z dnia 6.02.2018r. dot. interpelacji w sprawie przebudowy przepustu pod DW 933 w m. Ćwiklice przy ul. Męczenników Oświęcimskich przedkładam w załączeniu odpowiedź przesłaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w związku z powyższą interpelacją. Informuję również, że zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Zarząd po zapoznaniu się z przedstawionymi wyjaśnieniami przeanalizowana zostanie powołana w piśmie ZDW wcześniejsza korespondencja. Otrzymałą odpowiedź przekazano także do Powiatowego Zarządu Dróg, z prośbą o zajęcie stanowiska co do dalszych działań w niniejszej sprawie.

Załącznik:

kserokopia pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

STAROSTA
[Signature]
Paweł Szażal

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH



Katowice, dn. 27.02.2018r.



OR *[Signature]*
WM.6048.5.D933.4.2015.DSOM.2785.18

Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

[Signature]

Dotyczy: odpowiedzi na pismo w sprawie przepustu pod DW 933 Ćwiklice
ul. Męczenników Oświęcimskich

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w odpowiedzi na pismo OR-I.0003.4.2018 z dnia 06.02.2018r. (wpłynęło 13.02.2018r.) informuje, że z zapisów dotychczasowej korespondencji wynika, iż to Powiat Pszczyna poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, podjął się przygotowania Dokumentacji Projektowej w zakresie przebudowy przedmiotowego przepustu.

Pismem WM.6048.5.D933.1.2015.JKAL.4527.15 z dnia 09.04.2015r. Zarząd Dróg Wojewódzkich, na prośbę Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, przesłał wytyczne w zakresie przebudowy przepustu pod DW933 w m.Ćwiklice przy ul. Męczenników Oświęcimskich (rejon sklepu Biedronka).

Zarząd Dróg Wojewódzkich podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że przyczyny wpływające na konieczność ewentualnej przebudowy przepustu nie wynikają z niewystarczającego odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 933, lecz są spowodowane znacznym napływem wód z terenów przyległych. Powoduje to, że obecne światło przepustu nie zapewnia jego prawidłowej pracy.

Z-CA D I R E K T O R A
ds. zarządzania drogami i mostami

[Signature]
mgr inż. Jerzy Machowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZDW/WM a/a